



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพีชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ สป.๕๗๐๐๑/๔๗๐ วันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

เรื่องเดิม

ตามที่อ้างถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งเรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
๒๓ กุมภาพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียเป็น ๓ ระยะ คือ ๑.ระยะต้น ๒. ระยะกลาง
๓.ระยะปลายทาง ดังรายละเอียดที่อ้างถึงนั้น

จากการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าหลวงในแต่ละหมู่บ้านหมู่ที่ ๑
ถึงหมู่ที่ ๘ โดยภาพรวมแล้วน้ำเสียส่วนใหญ่ เป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในแต่ละครัวเรือนที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละวันแล้ว
ปล่อยลงสู่ร่องระบายน้ำ ให้รวมกันลงสู่พื้นที่ต่ำ ซึ่งยังไม่มีการจัดการกับน้ำเสียเป็นรูปแบบที่ชัดเจน โดยน้ำที่
ให้รวมกันที่ต่ำจะซึมผ่านชั้นดินลงสู่พื้นที่ต่ำ ซึ่งมีบางพื้นที่บางหมู่บ้านที่เกิดน้ำขังตามร่องระบายน้ำและริมถนน
ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อชีวิตความเป็นอยู่ และการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่เป็นฐานข้อมูล
สภาพปัญหาน้ำเสีย ดังตารางที่แนบมา จึงขอรายงานข้อมูลให้ทราบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการ
วิเคราะห์พิจารณาในการบริหารจัดการกับน้ำเสีย เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายนันตวิช วงศ์เวน)

รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

(ลงชื่อ)

(นายรัศมี ธรรมศิริ)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายอ.บต.

(ลงชื่อ)

(นายรัศมี ธรรมศิริ)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

รายงานข้อมูลสถานภาพปัจจุบันหน้าเสียงในพื้นที่ตำบลท่าหลวง อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผลจากการสำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา					
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคาร	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงเรือนอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-
น้ำที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-
ผู้ดูแลฟาร์มาцевติคัล	-	-	-	-	-	-
การเติมปูนซีเมนต์	-	-	-	-	-	-
ปลาที่เนรมัลงด้วยการทำกุจวุฒิ	-	-	-	-	-	-
ไฟป่า	-	-	-	-	-	-
การซื้อขายหรือพืชผลทางการเกษตร	-	-	-	-	-	-

/ ที่พน.

- ไม่พบ

เนื่องจากทำබลท่าหลังสืบการจัดการน้ำเสียในครั้งแรกและมีการจัดการน้ำเสียในครั้งที่สองที่อยู่เบื้องหลังทำให้ไม่สามารถระบุแหล่งกำเนิดน้ำเสียได้ ปัจจุบันน้ำเสียในพื้นที่


หมายเหตุ

๒. แบบบันทึกข้อมูล หรือ รายงานด้านน้ำเสียตามมาตรา ๔๐
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ.๒๕๓๕

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำตามตาราง ดังนี้

ຕະຫຼາດແລະນີ້ແມ່ນຫຼັງການທີ່ມີການພົບປະການທີ່ກຳນົດມາດືນເນື້ນ